® Offenlegungsschrift



(51) Int. Cl. 3: B 23 K 37/00





PATENTAMT


Aktenzeichen: P 33 31 101.3 29. 8.83 Anmeldetag: Offenlegungstag: 7. 3.85

71) Anmelder:

Mantec Gesellschaft für Automatisierungs- und Handhabungssysteme mbH, 8510 Fürth, DE

② Erfinder:


Berger, Dieter, 8520 Erlangen, DE




Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(i) Überwachungsvorrichtung für ein von einem Industrieroboter gehaltenes Schweißwerkzeug

Zur Überwachung der Brennerposition wird der Brenner (1) in vorgegebenen Abständen in eine mit Näherungsschaltern (3-6) arbeitende Meßstation (2) gefahren. Bei einer unzulässigen Abweichung von Soll- und Istposition wird der weitere Programmablauf unterbrochen.





- 2.

Mantec Gesellschaft für Automatisierungs- und Handhabungssysteme mbH Erlangen

5

Mein Zeichen VPA 83 P 6 8 2 5 **DE**

Überwachungsvorrichtung für ein von einem Industrieroboter gehaltenes Schweißwerkzeug

10 Die Erfindung bezieht sich auf eine Überwachungsvorrichtung für ein von einem Industrieroboter gehaltenes Schweißwerkzeug, insbesondere einen Brenner, das programmabhängig auf vorgegebenen Bahnen durch entsprechende Bewegungen des Roboters geführt ist.

Roboter werden heute in zunehmendem Umfang in der automatisierten Fertigung eingesetzt. Hierbei wird aus Sicherheitsgründen eine Reihe von Diagnose- und Überwachungsfunktionen in der Programmsteuerung vorgesehen, mit den nen z.B. die Bewegungen überwacht und Fehler in der Steuerung erkannt werden können (vgl. z.B. Elektronik 1981, Heft 24, Seiten 81 und 82). Derartige Überwachungsroutinen finden naturgemäß auch beim Einsatz von Schweißrobotern Verwendung.

Beim Betrieb von Industrierobotern kann es durch Fehler bei der Programmierung, durch Defekte in der Steuerung oder durch eine Veränderung von Werkstückteilen im Arbeitsraum gegenüber dem beabsichtigten Zustand zu unbeabsichtigten Kollisionen zwischen dem Roboter bzw. dem Roboterwerkzeug und der Peripherie kommen. Hierdurch kann z.B. das gehaltene Schweißwerkzeug im Halter verdreht oder bei einem Brenner das Brennerzuführungsrohr verbogen werden. Im Rahmen einer automatisierten Fertigung würden hierdurch hervorgerufene Fehler unter Um-

- 3 - VPA 83 P 6 8 2 5 DE

an. Wird eine Toleranzmarke überschritten, d.h. weicht der Brenner in irgendeiner Richtung zu stark von der Sollposition ab, so wird dies zu einem fehlenden Sensorsignal führen. Dieses löst nun wiederum die Nothaltfunk-5 tion innerhalb der Programmsteuerung aus.

Damit auf einfache Weise eine Sichtkontrolle möglich ist, in welcher Richtung das Schweißwerkzeug unzulässig geboten ist, können den einzelnen Näherungsschaltern 10 noch Anzeigeleuchten zugeordnet sein.

Anstelle von vier Näherungsschaltern sind selbstverständlich auch andere Meßsysteme z.B. auf optischer Basis denkbar, mit denen innerhalb einer Überwachungsvor-15 richtung das Abweichen eines definierten Werkzeugteils von der geforderten Sollage erkannt werden kann.

Anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels sei die Erfindung näher beschrieben;

20 es zeigen:

Figur 1 einen Schnitt durch eine schematisch angedeutete Uberwachungsvorrichtung und

Figur 2 einen Schnitt längs der Linie II-II in Figur 1.

- 25 Die Überwachungsstation, die in definierter Entfernung vom Koordinatenursprung des Robotersystems angeordnet ist, besteht aus einem kastenförmigen Behälter 2 mit einer Öffnung, in die der Brenner 1 eingefahren werden kann. Dieser vom Arm des nichtdargestellten Roboters
- gehaltene, teilweise gezeigte Brenner 1 hat ein zylindrisches Endstück 8, das durch ein Sollpositionssignal w_s im Programm der Robotersteuerung in die gezeigte Stellung gefahren werden soll. Im Idealfall stimmt die durch den Programmbefehl erreichte Istposition w_i des
- 35 zylindrischen Teils 8 mit einer definierten Meßposition w_{m} in der Überwachungsvorrichtung 2 überein. Um diese

- # - VPA 83 P 6 8 2 5 DE

Meßposition w_m sind vier in einer Ebene liegende Näherungsschalter 3 bis 6 angeordnet, deren Abstand von diesem Meßpunkt je nach der geforderten Wiederholgenauigkeit in Richtung der Doppelpfeile 7 einstellbar ist.

- 5 Nimmt das Werkzeug, in diesem Fall der zylindrische Teil 8 des Brenners 1, bei einem Befehl w_s eine Istposition w_i ein, die mit der Meßposition w_m übereinstimmt, wie durch den durchgezogenen Kreis in Figur 2 angedeutet, so sprechen alle vier Näherungsschalter 3 bis 6 an.
- 10 Dies ist dann ein Indiz dafür, daß der Brenner 1 relativ zum Roboter die gewünschte Position hat. Ist infolge von Störungen der Brenner 1 in der Halterung um den Wert 5 verschoben, d.h. nimmt er die gestrichelt in Figur 2 angedeutete Istposition w, ein, so liegen in X- und Y-
- 15 Richtung Positionsfehler Ax bzw. Ay vor. Überschreiten diese Positionsfehler vorgegebene Werte, so werden gemäß dem vorliegenden Beispiel die Näherungsschalter 4 und 6 nicht mehr ansprechen. Das dann fehlende Signal führt zu einem Programmhalt. Nach Ausrichten des Werkzeuges
- 20 kann dann das Programm weiter fortgesetzt werden. Damit man erkennen kann, in welcher Richtung das Werkzeug unzulässig verschoben ist, ist jedem der Näherungsschalter 3 bis 6 eine Anzeigelampe 9 zugeordnet - es ist nur die Lampe zum Näherungsschalter 4 dargestellt - deren
- 25 Anzeige als Indiz für die Richtung der Abweichung benutzt werden kann.
 - 3 Patentansprüche
 - 2 Figuren

-7-

Nummer: Int. Cl.³: Anmeldetag: Offenlegungstag: **33 31 101 B 23 K 37/00**29. August 1983
7. März 1985

1/1

